

Mercedes-Benz Sprinter 317 1.9 CDI L4H3 AIRCO MAXI MAXI

Algemene kenmerken

Merk	Mercedes-Benz
Model	Sprinter 317
Subcategorie	Gesloten bestelwagen
Kentekenplaat	VPN-18-B
Tellerstand	416.017km
Bouwjaar	2022
Datum eerste registratie	01-04-2022
Kleur	Wit
Conditie	Gebruikt
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	Euro 6
Referentie	VPN-18-B



Eigenschappen

Ledig gewicht	2.429kg
Laadvermogen	1.071kg
GVW	3.500kg
Aantal deuren	5
Cilinder inhoud	1.950cc

Technische specificaties

Aantal assen	2
Asconfiguratie	4x2
Transmissie	Automaat
Vermogen	170hp

Omschrijving

= Aanvullende opties en accessoires = Comfort & Interieur - Armsteun voor - Bandenspanningscontrolesysteem - Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar - Elektrische ramen voor - Passagiersstoel in hoogte verstelbaar - Stuur verstelbaar - Stuurwiel multifunctioneel Exterieur - Buitenspiegels elektrisch inklapbaar - Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening - Dimlichten automatisch - Warmtewerend glas - Zijschuifdeur rechts Veiligheid - Airbag bestuurder - Start/stop systeem - zijwind assistent Overig - Centrale deurvergrendeling afstandbediening - Elektrisch bedienbare ramen voor - Getint glas - Hoofdsteunen achter - Tussenschot volledig - Tussenwand zonder ruit - Twee achterdeuren = Meer informatie = Lengte/hoogte: L4H2
 Motorrijtuigenbelasting: € 220 per kwartaal = Bedrijfsinformatie = Vanaf 1-1-2026 is betaling boven 3000 Euro uitsluitend alleen nog maar toegestaan per bank volgens de nieuwe regels in Nederland, Voertuig kan worden voorzien van een exportkenteken voor 15 dagen, voor een prijs van 160.- Euro tot 3500 Kg 260.- Euro Tot 12000 KG WWW.HVANDEBUNTE.COM PRIJS EXCLUSIEF B.T.W (NETTO PRIJS)

Accessoires

- ABS
- Airconditioning
- Automaat
- Boordcomputer
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Dodehoekdetectie
- Elektrisch bedienbare ramen
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Keyless Go
- Radio/Cassette speler
- Radio/CD speler
- Regensensor
- Reservewiel
- Roetfilter
- Spiegelverwarming
- Startonderbreker
- Stuurbekrachtiging
- Vermoeidheidsdetectie
- Verwarmde buitenspiegels